Sostituzione cinghia di trasmissione Shark Flex DuoClean

Come sostituire la cinghia di trasmissione della spazzola rotante nel Shark Flex DuoClean HV391.

Scritto Da: Christian Fuller

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-12-02 08:42:26 AM (MST).

INTRODUZIONE

Questa riparazione può essere necessaria se la spazzola rotante non gira più. La cinghia è stretta sulla spazzola e può richiedere della forza per venire rimossa.

STRUMENTI:

- Metal Spudger Set (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- TR10 Torx Security Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- Shark Flex DuoClean Drive Belt (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — porta di accesso

- Apri la porta di accesso spingendo entrambi i tasti di rilascio lontani da te.
- Solleva la porta di accesso.

Passo 2 — Componenti laterale

- Rimuovi il coprivite in plastica usando uno spudger in metallo, spingendone l'estremità appuntita nella fessura e facendo leva.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3

- Svita la vite da 15 mm con un cacciavite Security Torx T10.

Passo 4



- Usa uno strumento di apertura iFixit per fare leva sul lato dell'aspirapolvere ed aprirlo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5



- Rimuovi le componenti laterali con le mani.

Passo 6 — Cinghia di trasmissione





- Rimuovi la cinghia originale dai due ingranaggi facendo leva con lo spudger in metallo.

La nuova cinghia sarà molto stretta e difficile da infilare in posizione. Per installarla, inizia infilandola su un ingranaggio, quindi ruota lentamente l'altro ingranaggio, spingendo la cinghia e facendole fare presa sui denti.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7



- Ripeti la procedura sull'altro lato dell'aspirapolvere.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA