




Sostituzione viti gruppo display del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012

Guida prerequisita viti gruppo display.

Scritto Da: Jake Devincenzi






STRUMENTI:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Viti gruppo display



- Rimuovi le due viti T5 Torx da 3.1mm che fissano le cerniere del display sul case superiore.
- Rimuovi le due cerniere di alluminio dal MacBook Pro.

Segui questa guida al contrario per riassemblare il tuo dispositivo.