




## Disconnessione batteria Huawei P10 Lite

Usa questa guida per disconnettere la batteria...

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



# INTRODUZIONE

Usa questa guida per disconnettere la batteria dello Huawei P10 Lite

## STRUMENTI:

Tweezers (1)

Spudger (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

## Passo 1 — Cover posteriore




- Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
  - Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
-  Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, [usa un iOpener](#) per ammorbidirlo.

## Passo 2



- Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
- Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.

## Passo 3



- Svita le due viti Phillips #00.
- Svita le quattro viti Phillips #000.

## Passo 4



- Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
- ⓘ In fase di riassetto, applica dell'adesivo dove è necessario.

## Passo 5 — Disconnessione batteria



- Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
- Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

