




# Sostituzione staffa di supporto inferiore iMac Intel Retina 4K 21.5" 2019

Guida solo prerequisites per rimuovere la staffa...

Scritto Da: Adam O'Camb



# INTRODUZIONE



Guida solo prerequisita per rimuovere la staffa di supporto inferiore su un iMac 4K del 2019.

## STRUMENTI:

Tweezers (1)


Phillips #00 Screwdriver (1)

### Passo 1 — Rimuovi la staffa di supporto inferiore



- Svita le cinque seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
  - Quattro viti da 3,2 mm
  - Una vite da 1,7 mm
- ⓘ Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.

## Passo 2



- Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.