




Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro

Segui questa guida per sostituire il pacco...

Scritto Da: Jonathan Choi



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il pacco batterie del Microsoft Surface Pro.



STRUMENTI:

[iOpener](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[T5 Torx Screwdriver](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[T2 Torx Screwdriver](#) (1)
[T3 Torx Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

[Microsoft Surface Pro \(1st Gen\) Battery](#) (1)

Passo 1 — Schermo



- Usa un [iOpener](#) riscaldato o una pistola termica per scaldare gli angoli dello schermo e allentare l'adesivo.
- ⓘ Se stai usando un iOpener possono servire più cicli di riscaldamento e applicazione per ammorbidire l'adesivo. Ogni volta, lascia appoggiato l'iOpener per almeno un minuto per ammorbidire l'adesivo prima di riscaldare nuovamente.

Passo 2




- Attacca una ventosa il più vicino possibile all'estremità dello schermo.
- Usa la ventosa per sollevare il lato dello schermo quanto basta a poter inserire uno strumento di apertura sotto il lato.
- Fai scorrere lo strumento di apertura lungo tutto il perimetro dello schermo per rimuovere l'adesivo.

⚠ Non inserire lo strumento di apertura più in profondità del bordo, altrimenti potresti danneggiare irreparabilmente lo schermo.

⚠ Fai molta attenzione e agisci lentamente durante queste operazioni. Lo schermo è fragile e si può frantumare se applichi troppa forza. Se lo strumento ti sembra bloccato, applica dell'altro calore per ammorbidire l'adesivo.

Passo 3





- Cominciando dal lato superiore, alza lo schermo un po'. Se avverti una qualche resistenza, usa il calore e uno strumento di apertura per tagliare l'adesivo rimanente.
- Prima di rimuovere completamente lo schermo, scollega i tre cavi dello stesso.

Passo 4



- Rimuovi lo schermo.

Passo 5 — Batteria





- Usando un cacciavite Torx T3, rimuovi le 23 viti da sotto la cornice del display del Surface Pro.

Passo 6




- Rimuovi la cornice dello schermo dal Surface Pro.

Passo 7





- Svita 6 viti T5 dai 2 supporti su entrambi i lati della cornice.
- Svita 23 viti T2 dai 2 supporti.

Passo 8




- Rimuovi entrambi i supporti in metallo dalla cornice.

Passo 9



- Usa delle pinzette per rimuovere delicatamente gli otto cavi a nastro dalle loro prese.

Passo 10





- Svita le 17 viti Torx T5 sulla scheda madre.

Passo 11



- Rimosse tutte le viti, solleva delicatamente la scheda con le mani per rimuoverla.

Passo 12



- Rimuovi con le mani l'intero pacco batterie facendo sufficiente forza per staccarla dall'adesivo che tiene ferme le celle.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi di questa guida al contrario.