




Perché il Face ID dell'iPhone X non funziona dopo la riparazione

Se il tuo Face ID non funziona dopo la riparazione, guarda questo video per scoprirne il motivo.

Scritto Da: Mandy



INTRODUZIONE

La telecamera a infrarossi e il proiettore a punti, così come le parti principali del sistema Face ID, per funzionare sono legati alla scheda logica personalizzata per ogni specifico iPhone X.

L'illuminatore flood funziona con il sistema Face ID ed è accoppiato alla scheda logica specifica di ogni iPhone X, quindi non funziona dopo la sostituzione. Per maggiori dettagli per favore visitate:

<https://www.etradesupply.com/blog/can-ip...>



STRUMENTI:

- [Suction Handle](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)

