




Risoluzione errore Face ID "Muovi l'iPhone un poco in alto/basso" su iPhone X

risoluzione dell'errore del Face ID "Muovi l'iPhone un poco in alto/basso" su iPhone X


Scritto Da: Phryne



INTRODUZIONE

Con la diffusione dell'applicazione Face ID sulle serie iPhone X-11, sono apparsi con molta frequenza anche dei guasti del Face ID stesso. Come detto precedentemente nel nostro video dello smontaggio di FaceID, questo può danneggiarsi facilmente ed è ben difficile da riparare. Se il problema è relativo al cavo flex, la cosa è semplice. Però, basandoci sui dati dei servizi REWA di riparazione sulla scheda madre a livello di chip, i guasti di Face ID sono causati nella maggior parte dei casi dal danneggiamento dell'Illuminatore flood/dot projector, che non possono essere riparati.

Passo 1 — Test dell'illuminatore flood




- Il telefono continua a inviare messaggi: "sposta iPhone un po' più in basso / più in alto" durante il processo di configurazione di Face ID. Sulla base dei trucchi di riparazione esclusivi REWA, iniziamo con l'illuminatore flood.
- Nel nostro lavoro di riparazione giornaliera, possiamo provare il sensore di prossimità e quello di luce ambiente per capire se l'illuminatore flood funziona normalmente.
- Facciamo una telefonata per confermare se il sensore di prossimità funziona normalmente. Il sensore di prossimità funziona normalmente.

Passo 2 — Test del sensore luce ambiente



- Quindi, testiamo il sensore luce ambiente. Anche il sensore luce ambiente funziona normalmente.
- Valutando questi risultati, il guasto del Face ID non è stato causato dall'illuminatore flood.

Passo 3 — Test componenti della fotocamera frontale



- Ora passiamo al prossimo passo della risoluzione dei problemi del Face ID: testare i componenti della fotocamera anteriore.
- Avvia l'app fotocamera e passa alla modalità ritratto. Lo sfondo non è sfocato, il che è anomalo.

Passo 4 — Osserva il Dot Projector



- In modalità ritratto, non c'è una luce rossa lampeggiante dal Dot Projector.
- Ora possiamo confermare che c'è un malfunzionamento del proiettore di dot.
- Questo è il tipo di guasto e il problema non può essere risolto.
- I tre componenti (fotocamera a infrarossi, illuminatore flood e proiettore di punti) sono installati sul telefono. Il danneggiamento di uno di questi può causare il malfunzionamento del Face ID, rendendo il guasto irreparabile.

- Per comprendere come funziona Face ID, potresti guardare lo [smontaggio Face ID](#) qui.